




毎ストロークのプレス荷重表示を よりリーズナブルに！

歪検出型プレス荷重表示装置 **RLM-2**


金型交換時の荷重確認に！

製品加工中の荷重表示に！



センサーキット

- ・ L2-DBS
2センサードリル取付
- ・ L2-WBS
2センサー溶接取付



写真はL2-DBS

◆RLM-2仕様

チャンネル数	2
電源入力	100V AC
センサ入力	ヘルム350Ωストレインゲインセンサ×2
タイミング入力	24V DCまたはドライコンタクトカムスイッチ
最大使用回転数	1000 spm
機器ゲイン	50～7000選択可能
A/D変換	12bit
A/Dサンプルレイト	100 μ sec.
ディスプレイ解析度	0.1%以上
繰り返し精度	1%以内



株式会社 理研オプテック

ホームページアドレス <http://www.rikenoptech.com/>

本社・特機事業部／東京都品川区東大井2-6-9
 宇都宮営業所／宇都宮市下金井町943
 浜松営業所／浜松市下石田町1123-3
 名古屋営業所／名古屋市瑞穂区二野町9-10
 大阪営業所／東大阪市長田中5-24
 福山営業所／福山市曙町3-29-21
 熊本営業所／熊本県玉名郡長洲町清源寺2990-2

〒140-8533 ☎ 03 (3474) 8602 FAX 03 (3450) 5295
 〒321-2114 ☎ 028 (666) 1261 FAX 028 (666) 1263
 〒435-0006 ☎ 053 (421) 7741 FAX 053 (421) 7583
 〒467-0861 ☎ 052 (882) 3641 FAX 052 (881) 9967
 〒577-0013 ☎ 06 (6747) 0003 FAX 06 (6747) 0008
 〒721-0952 ☎ 0849 (54) 1001 FAX 0849 (54) 3123
 〒869-0105 ☎ 0968 (78) 1169 FAX 0968 (78) 1153

代理店